

FECHA Y HORA: 28/04/2025 (9.47-11.44 hs)	ACTA N°: SE DETALLAN EN DESCRIPCIÓN
LUGAR : ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ

REGISTRO DE CAMPO - ARROYO LUDUEÑA

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

En el marco del Programa de Monitoreo del Arroyo Ludueña, se inició el relevamiento en el Punto 8 ubicado en puente de calle Azcuénaga (sobre el arroyo), donde se labró el acta 63-089303-A. En el mismo se consignó lo siguiente: "Se observa la descarga del emisario proveniente del aeropuerto con algo de espuma. En el centro del cauce se observan algas. Algunos residuos en la margen derecha. No se percibe olor".

Seguidamente se tomó la muestra en el Emisario 20, donde se encuentra el Punto E20-1, registrando el acta 63-089304-A. Se observó un abundante caudal con coloración gris. Además, se percibió olor a cloaca.

Luego nos dirigimos al Punto E32-1 emplazado en el Emisario 32, donde se redactó el acta 63-089305-A. Se advirtió un abundante caudal, aunque sin la presencia de residuos ni algas. A su vez, no se percibió olor en el ambiente.

Posteriormente se realizó el muestreo en el Punto E24-1, correspondiente al Emisario 24, y se formuló el acta 63-089306-A. Se observó en el emisario una abundante vegetación, pero sin la presencia de residuos. Además, no se percibió olor. Con respecto a la muestra, la misma presentó una coloración ámbar.

A continuación, se relevó el punto 12, ubicado en el puente dentro del Bosque de los Constituyentes, donde se realizó el acta 63-089307-A. Se divisó la presencia de espuma junto a una capa superficial de aceite y algunos residuos en los márgenes, aunque no se percibió olor.

Finalmente, en el punto 3 ubicado en el puente de Nansen sobre el arroyo, se ejecutó el acta 63-089308-A. En el mismo se indica lo siguiente: "Se observan residuos en los márgenes. Se percibe olor a pescado. El agua tiene color verde. Se observan descargas provenientes del margen derecho a la altura de la pescadería. Se encuentra descargando el Emisario Nansen".

MAPAS DE REFERENCIA

Los puntos de muestreos enunciados en el párrafo anterior, se pueden consultar en la sección MAPAS de:

<https://datos.rosario.gov.ar/territorio/ambiente/calidad-ambiental/agua/cuerpos-de-aguas-superficiales/arroyo-ludueña>

FECHA Y HORA: 28/04/2025 (9.47-11.44 hs)	ACTA N°: SE DETALLAN EN DESCRIPCIÓN
LUGAR : ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Punto 8- Azcuenaga 9194-Descarga con espuma



Punto E20-1 . Emisario 20



Punto E32-1. Emisario 32



Punto E24-1. Descarga Emisario 24. Presencia de abundante vegetación

FECHA Y HORA: 28/04/2025 (9.47-11.44 hs)	ACTA N°: SE DETALLAN EN DESCRIPCIÓN
LUGAR : ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ



Punto 12. Sorrento 6632. Muestra N°8



Punto 3. Nansen 164. Agua con coloración verde.