

FECHA Y HORA: 12/06/2025 (8:30 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-103182-A HASTA 63-103190-A y 63-103661-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LAURA KOVALEVSKI - MARIELA CASCÉ

REGISTRO DE CAMPO - ARROYO LUDUEÑA

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

En el marco del Programa de Monitoreo del Arroyo Ludueña, se inició el relevamiento en el Punto 1, ubicado en Miglierini Ing. León 10 donde se labró el acta 63 -103182 - A , consignando lo siguiente: "Se observa espuma proveniente de aguas arriba. Los emisarios 3 y 4 están descargando. No se percibe olor. Coloración leve,casi incolora".

Seguidamente, se tomó muestra en el Emisario Schweitzer Oeste, punto ESCH-3, ubicado en la dirección Schweitzer Albert y Bello Alfredo, registrando el acta 63-103183-A, observándose lo siguiente: "Se percibe olor a efluente cloacal. El agua sobre la mano este del pluvial está casi estancada, hay un leve caudal que va circulando hacia el este (por eso se saca la muestra en la mano este). La vegetación que entra en contacto con el líquido es de coloración amarilla, mientras que la que se encuentra a nivel del suelo, tiene coloración verdosa. La coloración del líquido es marrón, muy suave."

Luego, nos dirigimos a Granel Joaquin 3978, punto IB-1, donde se redactó el acta 63-103184 -A dejando constancia de que se observa un bajo caudal, que se pueden ver algunos residuos sobre ambos márgenes y que en el cauce se observan cubiertas. La muestra es inodora e incolora.

Posteriormente, se intentó acceder al canal Salvat, correspondiente a punto IB-2 y se registró en el acta 63-103185-A que no se pudo acceder al mismo, dado que en la calle 1355 de acceso al canal está obstaculizada por residuos.

En la ubicación 1336 2696, se encuentra el punto IB-3, se labró el acta 63-103186-A, se tomó la muestra y se observó que existen muchos residuos sobre los márgenes. Que existe un depósito blanquecino sobre el margen izquierdo. Que no hay presencia de olor en la muestra y que la misma es prácticamente incolora.

Se registró el acta 63-103187-A, la muestra líquida sobre el canal ibarlucea debajo del puente de calle Bouchard, ubicado en Bouchard Hipólito 3590, denominado punto EBOUS-1 "se observa que existen residuos sobre los márgenes del pluvial. Hay caudal descargando. No se percibe olor y la muestra es casi incolora"

Posteriormente se toma una muestra líquida en el pluvial que descarga en el Ibarlucea debajo del puente de calle Bouchard, punto EBOUN-1. Se labra el acta 63-103188-A, ubicado en Bouchard 3591. Se observa que el pluvial se encuentra con muchos residuos prácticamente escondiendo la descarga y que el líquido tiene película y depósitos blanquecinos. Se percibe leve olor sin poder especificarlo y un color marrón muy claro.

FECHA Y HORA: 12/06/2025 (8:30 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-103182-A HASTA 63-103190-A y 63-103661-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LAURA KOVALEVSKI - MARIELA CASCÉ

Posteriormente, en el emisario 25, E25-1, se labra el acta 63-103189-A, ubicándose la toma de muestra en la dirección Rosa Jose María 2007 bis. Se observa que hay residuos en los costados de la descarga. Hay muchas botellas plásticas y la muestra no presenta olor ni color.

Sucesivamente, en Rosa José María 2003 bis, se tomó una muestra líquida en el Punto 6 del Arroyo Ludueña, se labra el acta 63-103190-A, observándose que no hay presencia de residuos en los márgenes ni en el cauce y que la muestra no presenta olor ni color.

Finalmente en Nansen 164, se generó el acta 63-103661-A, se tomó una muestra líquida en el punto 3 del Arroyo Ludueña, observándose que hay muy poco retroceso del río Paraná. Hay pocos residuos debajo del puente. La muestra no tiene olor y su color es de marrón claro.

MAPAS DE REFERENCIA

Los puntos de muestreo enunciados en el párrafo anterior, se pueden consultar en la sección MAPAS de:

<https://datos.rosario.gob.ar/territorio/ambiente/calidad-ambiental/agua/cuerpos-de-aguas-superficiales/arroyo-ludueña>

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Punto 1-Miglierini 10- Muestra N°1



Punto 1-Miglierini 10- Muestra N°1

FECHA Y HORA: 12/06/2025 (8:30 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-103182-A HASTA 63-103190-A y 63-103661-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LAURA KOVALEVSKI - MARIELA CASCÉ



ESCH-3 Emisario Schweitzer Oeste- Muestra n°2



ESCH-3 Emisario Schweitzer Oeste- Muestra n°2



Punto IB-1 Granel Joaquin 3978- Muestra n°3



Punto IB-1 Granel Joaquin 3978- Muestra n°3

FECHA Y HORA: 12/06/2025 (8:30 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-103182-A HASTA 63-103190-A y 63-103661-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LAURA KOVALEVSKI - MARIELA CASCÉ




Punto IB-2 Salvat 3688- Residuos en el acceso



Punto IB-2 Salvat 3688- Residuos en el acceso



Punto IB-3. Puente Bouchard- Muestra n°4



Punto IB-3. Puente Bouchard- Muestra n°4

FECHA Y HORA: 12/06/2025 (8:30 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-103182-A HASTA 63-103190-A y 63-103661-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LAURA KOVALEVSKI - MARIELA CASCÉ



Punto EBOUS-1- Muestra n°5



Punto EBOUS-1- Muestra n°5



Punto EBOUN-1. Muestra n°6



Punto EBOUN-1. Muestra n°6

<p>FECHA Y HORA: 12/06/2025 (8:30 A 11:58 hs)</p>	<p>ACTA N°: DESDE 63-103182-A HASTA 63-103190-A y 63-103661-A</p>
<p>LUGAR: ARROYO LUDUEÑA</p>	<p>PERSONAL INTERVINIENTE: LAURA KOVALEVSKI - MARIELA CASCÉ</p>



Punto E25-1. Emisario 25- Muestra n°7



Punto E25-1. Emisario 25- Muestra n°7



Punto 6- Puente JM Rosa- Muestra n°8



Punto 6- Puente JM Rosa- Muestra n°8



Punto 3- Puente Nansen- Muestra n°9



Punto 3- Puente Nansen- Muestra n°9

FECHA Y HORA: 12/06/2025 (8:30 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-103182-A HASTA 63-103190-A y 63-103661-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LAURA KOVALEVSKI - MARIELA CASCÉ