

FECHA Y HORA: 24/02/2025 (8:40 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-82041-A HASTA 63-82050-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ

REGISTRO DE CAMPO - ARROYO LUDUEÑA

DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES

En el marco del Programa de Monitoreo del Arroyo Ludueña, se inició el relevamiento en el **Punto 1**, donde se labró el acta 63-82041-A, consignando lo siguiente: "Se encuentra descargando el Emisario 4-Alippi, con poca espuma, sin olor perceptible y con un nivel bajo del arroyo. Debajo del puente se visualizan residuos, aunque en menor cantidad que en otras oportunidades".

Seguidamente, se tomaron muestras en los puntos **E4-3** y **E3-1**, registrando las actas 63-82042-A y 63-82043-A, respectivamente, sin observaciones relevantes.

Luego, nos dirigimos al **Punto 6**, donde se redactó el acta 63-82044-A dejando constancia de que se observa una capa oleosa que cubre casi la totalidad de la superficie del arroyo. En las márgenes hay sólidos en suspensión. No se perciben olores ni se observan grandes cantidades de residuos. La muestra es clara.

Posteriormente, se realizó el muestreo en el **Punto IB-1**, correspondiente al Canal Ibarlucea, y se registró en el acta 63-82045-A que se advierten residuos, caudal bajo y, en el centro, agua estancada con coloración verdosa. No se percibe olor.

En el **Punto IB-2**, ubicado en la confluencia del Canal Salvat con el Ibarlucea, se labró el acta 63-82046-A sin apreciaciones significativas.

En el **Punto IB-3** se registró el acta 63-82047-A donde se observó la presencia de grandes cantidades de residuos en los márgenes y en el centro del canal. En la margen izquierda se visualiza una pluma blanquecina. La muestra es clara y se percibe olor a caucho o cable quemado.

Posteriormente, en el **Punto EBOU-1**, se labró el acta 63-82048-A con los comentarios: "Se observan residuos y una descarga continua. No se percibe olor y la muestra es clara".

Finalmente, se tomó muestra en los puntos **AI-2** y **EN-3**, donde se elaboraron las actas 63-82049-A y 63-82050-A, respectivamente. Se constató un caudal continuo tanto en el Aliviador I como en el Entubamiento. No obstante, el caudal parecía mayor en el Aliviador I. El Aliviador II, en cambio, parece estar estancado. En el Entubamiento, se observa una pluma blanquecina recurrente. Se tomaron muestras en ambas descargas.

MAPAS DE REFERENCIA

Los puntos de muestreos enunciados en el párrafo anterior, se pueden consultar en la sección MAPAS de:

FECHA Y HORA: 24/02/2025 (8:40 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-82041-A HASTA 63-82050-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ

<https://datos.rosario.gob.ar/territorio/ambiente/calidad-ambiental/agua/cuerpos-de-aguas-superficiales/arroyo-ludueña>

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Punto 1- Miglierini 10- Muestra N°1



Punto 1- Miglierini 10- Muestra N°1



Emisario 4- Alippi- Muestra N°2



Emisario 4- Alippi descargando en Arroyo Ludueña

FECHA Y HORA: 24/02/2025 (8:40 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-82041-A HASTA 63-82050-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ



Emisario 3- Alippi- Muestra N°3



Emisario 3- Alippi- Muestra N°3



Punto 6- J M Rosa- Muestra N°4



Punto 6- J M Rosa y Arroyo Ludueña- Película Oleosa

FECHA Y HORA: 24/02/2025 (8:40 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-82041-A HASTA 63-82050-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ



Punto IB-1.



Punto IB-1. Muestra N°5



Punto IB-2. Muestra N°6



Punto IB-2. Descarga del Canal Salvat en el Canal Ibarlucea

FECHA Y HORA: 24/02/2025 (8:40 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-82041-A HASTA 63-82050-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ



Punto IB-3



Punto IB-3. Muestra 7



Punto EBOU-1



Punto EBOU-1. Muestra 8

FECHA Y HORA: 24/02/2025 (8:40 A 11:58 hs)	ACTA N°: DESDE 63-82041-A HASTA 63-82050-A
LUGAR: ARROYO LUDUEÑA	PERSONAL INTERVINIENTE: LUCILA KRIMER - MARIELA CASCÉ



Punto AI-2



Punto EN-1